

70-33

## Спрей для удаления клея и герметиков

Продукт:	Спрей для удаления излишков клея и герметиков
Область применения:	Быстрое и эффективное удаление нанесенных герметиков, клеев, излишков краски, лаков и резины.
Способ применения:	Спрей перед применением тщательно встряхните. Распылите с расстояния 25 см на очищаемую поверхность и оставьте на 5-15 мин. Излишек клеев и герметика уберите салфеткой или шпателем.
Характеристики продукта:	<p>удалитель излишков клеев, красок, лаков, герметиков и резины, пригоден для металлических поверхностей, дерева, стекла, керамики, полиэтилена и полипропилена. Перед применением на лакированных и нежных поверхностях протестируйте на соответствие.</p> <p><b>Высокая устойчивость к влаге</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Простота в эксплуатации, экономичность</li> <li>• Не просачивается через бумаги или ткань</li> <li>• Склеиваемые поверхности устойчивы к температурам от - 25 до + 50 °С</li> <li>• Не использовать при температурах ниже + 5 °С.</li> </ul>
Примеры применения:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для приклеивания полистирола на твердую поверхность</li> <li>• приклеивания ковровых, пробковых покрытий</li> <li>• ремонт обивки автомобилей и интерьеров</li> <li>• приклеивание объявлений, плакатов, рекламы</li> <li>• приклеивание изоляционных материалов</li> </ul>
Требования к безопасности	Соблюдать инструкции по безопасности указанные на упаковке и паспорте безопасности. Перед каждым использованием убедитесь в совместимости с материалом.
Право на внесение изменений сохранено!	

TECHNO-SERVICE GmbH • Detmolder Str. 515 • D-33605 Bielefeld (Германия)  
 Тел. 0521-924440 • Факс 0521-207432 • e-mail: [verkauf@metaflux-ts.de](mailto:verkauf@metaflux-ts.de)  
[www.metaflux-ts.de](http://www.metaflux-ts.de)